

UCHIDA

電子チェックライタ

EG-800



★いつでも取り出せますように、便利な所に保管しておいてください。

取扱説明書


1 使用上の注意

●本機の故障を未然に防止するため、下記の事項を必ずお守りください。


- ①電源は100V専用コンセントからお取りください。
- ②空印字をすると耐久性が落ちるばかりでなく、証券の裏を汚す原因になりますので、さけてください。万一、空印字をした場合には、用紙の裏が汚れますので、不用の紙に一度印字させ、汚れをとってからご使用ください。
- ③紙以外のシートや証券用紙以上の厚紙（ダンボール等）には印字しないでください。また証券を2枚以上挿入しないでください。
- ④印字途中、本機の内部に指、ペン、針金等を差し込まないでください。
- ⑤印字中は、自動的に用紙が左側へ送られますので、無理に引き抜いたり、送りを止めたりしないでください。また、紙の移動する方向に物を置かないでください。
- ⑥精密機械ですので、振動の多い場所での使用や、衝撃等を避けてください。
- ⑦印字途中でコードを抜いたり電源スイッチを切らないでください。
- ⑧電源スイッチのON、OFFの繰り返しを連続して行なわないでください。
- ⑨インクロールはカートリッジ式ですので市販のインク、アルコール、油等を補給しないで、新しい専用インクロールと交換してください。
- ⑩本機を絶対に分解しないでください。
- ⑪本機の汚れを落す際は、カラ拭き、あるいは市販のプラスチック用クリーナーをご使用ください。水拭き、ベンジン、シンナー等で拭かないでください。
- ⑫保管する際は、直射日光の当る場所、ホコリの多い場所、暖房装置の付近をさけてください。

2 各部の名称

● 外観



● キーボード部




3 操作手順

①電源コードを100V専用コンセントに差し込みます。

②電源スイッチをONにします。表示管に0が表示されます。

③奥行き調整レバーで奥行を調整します。




★手形・小切手の場合には、紙合せマークに用紙の下端を合わせます。



★証券以外の場合（領収書など）には、調整レバーの目盛、テーブルの合せマーク、字輪マークを目安にしてください。



- ④左右位置は、用紙の印字開始位置を印字開始マークに合わせます。
印字開始マークの位置に¥が印字されます。




用紙の左端より印字開始部分が17mm以上ないと送られません。

- ⑤数字キーを押して希望の金額を入力します。

⑤①②③④を押します。

5,000.

- ⑥⑩キーを押します。



★同じ金額でもう一枚必要な場合には、用紙を入れそのまま⑩キーを押してください。

★別の金額を入力するときは、そのまま数字キーを押してください。⑩キーを押す手間はありません。




4 インクロールの交換

印字がうすくなりましたら下記の要領でインクロールの交換を行なってください。インクロール交換時、証券の裏を汚す事がありますので、不用の紙を入れて行なってください。


- ①本機の左前のインクロールドアを図のようにはずします。



- ②セットされているインクロールを抜き取ります。



- ③新しいインクロールを図のようにセットしてください。



*インキローラーカセットは別売になつてありますので、本機をお買求めの販売店で“ウチダ電子チェックライター EG-600用インキローラーカセット”とご指定の上お買求めください。

5 トラブルとその処置

印字中トラブルで機械がロックした場合、表示は全桁 “0” が表示され点滅します。その場合には、電源スイッチを “OFF” にして再び “ON” にし1桁目の “0” を確認後、②キーを押してください。(軽度のトラブルの場合には、これで直り再びご使用になれます。)

お願い

②キーを押しても “0” が点滅する場合には、電源コードを抜き、最寄のウチダご愛用者相談係まで、ご連絡ください。

6 仕様

名 称	ウチダ電子チェックライタEG-800
製 品 記 号	EG-800
入 力 衍 数	最大8衍(¥、,、※は除く)
印 字 方 式	シリアル印字方式
インキング	インクロール方式
機 能	印字、リピート印字、クリアキーによる入力訂正
最大印字奥行	48mm
外 形 寸 法	110(W)×230(D)×95(H)mm
重 量	1.3kg
消 費 電 力	23W(最大)
電 源	AC100V、50/60Hz
使 用 温 度	0°～40°C